VD 系列 - 真空輸送器

特點、規格表、訂購稱呼代號、流量特性曲線

CHELIC.

特點

● 快速反應:可即時停止或啟動。

長壽命:無須定期維護。輕量化:體積小省空間。安全性:無電氣干擾風險。



規格表

項目	機種	VD 50	VD 65	VD 100
使用流體		空氣		
使用壓力範圍	MPa(kPa)	0.1 ~ 0.5 (100 ~ 500)		
使用溫度範圍	° C	5 ~ 60		
通過徑	mm	Ø5	Ø6.5	Ø10
空氣消耗量	L/min	115	115	140
吸進流量	L/min	120	180	150
吐出流量	L/min	225	235	195
材質		鋁合金		
重量	g	30	30	55

■ 訂購稱呼代號 VD 50 - 03 - C8





1	代號	噴嘴直徑
	50	Ø5
	65	Ø6.5
	100	Ø10


2	代號	牙徑	適用噴嘴直徑
	03	PT3/8	Ø5, Ø6.5
	04	PT1/2	Ø10

3 代號		管徑	噴嘴直徑	
	C8	Ø8	Ø5, Ø6.5	
	C10	Ø10	Ø10	

■流量特性曲線








VD 系列 - 真空輸送器

內部結構圖、零件材料表、外觀尺寸圖

CHELIC.

■ 內部結構圖





■ 零件材料表


編號	零件名稱	材質	編號	零件名稱	材質
01	本體	鋁合金	07	接頭迫緊	NBR
02	真空管	鋁合金	08	爪片座	銅
03	塑膠本體	尼龍加纖維	09	銅中環座	上銅
04	0 型環	NBR	10	爪片	不銹鋼片
05	0 型環	NBR	11	押環	POM
06	0 型環	NBR			

■ 外觀圖型尺寸

O VD 50









O VD 65



O VD 100





PAL 不迴轉 真空吸盤

PBL 不迴轉 真空吸盤

PCL 不迴轉 真空吸盤

> PAR 擺動 支架組

PSH 非接觸式 吸盤

PS 非接觸式 吸盤


VD 真空 輸送器

VP 真空 防脫落閥 應用範例 CHELIC.

應用範例


▶ 吹氣

- 物件表面水滴、灰塵的吹散



● 搬送

- 顆粒體材料的搬送



● 吸除

- 加工物件切削粉塵的吸除



VD 系列 - 真空輸送器

產品個別注意事項 CHELIC



請於使用前,必須閱讀本"安全須知",並留意本系列產品之各安全注意事項。

設計、選用時注意事項

⚠ 注意

- 使用流體為壓縮空氣,請確保空氣潔淨度符合要求。
- 吸氣、噴氣口配管時,推薦內徑與吸氣、噴氣口外徑相同的軟質材料的管子,若配管直徑變細會造成吸與噴氣流量下降、真空壓力下降。
- 若噴氣側配管過細,則吸氣側的供給空氣可能發生逆流。
- 分解或改造產品原有結構,可能會無法發揮正常的功能或性能。

安裝時注意事項

▲ 警告

- 避免在有化學藥品(須使用不鏽鋼材質及限定之類別適用)、腐蝕性及海水、高溫等之環境使用。
- 避免在發熱及輻射之場合及有易燃品(有火花濺出)之環境使用。
- 避免在油性、易燃性、爆發性及有毒性之場合使用。
- 配管前須防止雜物,沾灰塵等異物進入接頭及館內,保持清潔。
- 接管之插入部位,管子斷面要垂直,管子外周確定無傷痕及管子不可成橢圓形,以避免造成漏氣及夾持不良。
- 接管時,須確認管子插至底部,要拉一下確認管子無法拉出,會導致漏氣或管子拖出之危險。
- 吸入物在排氣的同時會被噴出,因此請勿將排氣口對準人體或機器。

管子鬆脫時應注意事項

⚠ 注意

- 要鬆脫管子之前,先確認管內無空氣壓力。
- 將押環均衡壓到底,將管子拔出,若押環未壓到底而管子拉出,可能會拉傷管子,並早成管屑留存在管接頭內部,並造成管路阻塞及密封不良。
- 常拔出之管子,夾緊部位有深的凹陷或刮痕,須切除病修整過後,再插入管接頭內,壁面密封不良造成洩漏。